



«Кемчугская СОШ»  
Р. Косарев

2016 г.

*25 марта 2016г.*

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

## Содержание

1. Паспорт доступности.....	3
2. Анкета.....	8
3. Акт обследования.....	12
4. Территория, прилегающая к зданию.....	17
5. Входы, выходы в здание.....	19
6. Пути движения внутри здания.....	21
7. Зоны целевого назначения.....	24
8. Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	27
9. Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	29
10. Санитарно – гигиенические помещения.....	31
11. Система информации на объекте.....	34

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 652,3 кв.м; столовая 1 этаж (1958 г.) 88,1 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7550 кв.м

1.4. Год постройки здания 1969 год, последнего капитального ремонта 2004 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Козульского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 59.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Школьный автобус: с. Жуковка – п. Новосибирский – п. Заречный – п. Малые Ручьи – с. Жуковка; Школа – ул. Лесная – Школа; маршрутных автобусов нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 50 м., маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами, пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ 2018-2020 г.г.

в рамках исполнения «Перечень мероприятий дорожной карты Козульского района реализуемых для достижения запланируемых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2018 года» утвержденного постановлением распоряжением №175-р от 24.12.2015,

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 24 » марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 акта от « 24 » марта 20 16 г.
3. Решения Комиссии от « 24 » марта 20 16 г.

В составе:

Директора МКОУ «Кемчугская СОШ» - Косарева Александра Рафиковича;

Методиста - Мерзляковой Натальи Борисовны;

Заведующего хозяйством – Думбрава Людмилы Николаевны;

Рабочего по обслуживанию зданий, сооружений – Келлер Виктора Егоровича.



директор МКОУ «Кемчугская

А.Р. Косарев

2016 г.

## АНКЕТА

### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 652,3 кв.м; столовая 1 этаж (1958 г.) 88,1 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7550 кв.м

1.4. Год постройки здания 1969 год, последнего капитального ремонта 2004 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

#### Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Козульского района



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **662050 Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Советская, 59**

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Школьный автобус: с. Жуковка – п. Новосибирский – п. Заречный – п. Малые Ручьи – с. Жуковка; Школа – ул. Лесная – Школа; маршрутных автобусов нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 50 м., маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2018 г.г.

в рамках исполнения «Перечень мероприятий дорожной карты Козульского района реализуемых для достижения запланируемых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2018 года» утвержденного постановлением распоряжением №175-от 24.12.2015,

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Размещение информации на Карте доступности субъектов Российской Федерации согласовано

Директор МКОУ «Кемчугская СОШ» \_\_\_\_\_ П. Р. Косарев



28-3-41  
576-89-01



УТВЕРЖДАЮ  
директор МКОУ «Кемчугская

А.Р. Косарев  
2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

Козульский район

«24» марта 2016г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 652,3 кв.м; столовая 1 этаж (1958 г.) 88,1 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 7550 кв.м

1.5. Год постройки здания 1969 год, последнего капитального ремонта 2004 г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, 13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего

образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ (художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, социально – педагогической эколого – биологической, военно – патриотической направленности);

#### Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ.

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Школьный автобус: с. Жуковка – п. Новосибирский – п. Заречный – п. Малые Ручьи – с. Жуковка; Школа – ул. Лесная – Школа.**

**маршрутных автобусов нет**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **школьный автобус – 50 м., маршрутных автобусов нет.**

3.2.2 время движения (пешком): **10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МПН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий/капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **ДА**

**5. Особые отметки**

**Руководитель рабочей группы:**

Директор МКОУ «Кемчугская СОШ»

А.Р. Косарев



**Члены рабочей группы:**

Методиста

Н.Б. Мерзляковой

Заведующего хозяйством

Л.Н. Думбрава

Рабочего по обслуживанию зданий, сооружений

В.Е. Келлер



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край,  
Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-	-		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-		

1.4	Пандус (наружный)	есть	нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения	текущий ремонт	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	К, О, С, Г	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край,  
Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-	нет	-	-	-

2.4	Дверь (входная)	есть	2	-	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	3	-	перепад высоты 15 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1,2,3	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными **возможностями**.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 20 16 г.

**I Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край,  
Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	-	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-	на работе в пункте 4.1
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-	-	-	лучше делать
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4, 5	-	текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (П)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край,  
Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане № фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР



4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	отсутствуют информирующие и обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	текущий ремонт		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Место приложения подписи

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: нет**

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «05» марта 20 16 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

№	Наименование объекта	Место нахождения	Тип объекта	Состояние	Виды работ
1	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
2	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
3	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
4	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
5	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
6	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
7	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
8	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
9	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования
10	Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга молодежи»	г. Москва, м. Беговая	Муниципальное учреждение культуры	Состояние удовлетворительно	Капитальный ремонт, замена оборудования

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край,  
Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			<p>имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное</p>	<p>К, С, О, Г</p>	<p>установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова</p>	<p>капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР</p>

					освещение отсутствуют поручни и опоры						
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки				текущий ремонт



**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительными возможностями) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «25» марта 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кемчугская средняя общеобразовательная школа», 662045, Красноярский край, Козульский район, с. Жуковка, ул. Школьная, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	обновить информационные таблички о помешениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световой</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальных решения с помощью ТСР
-------------------------	---	---	--	------	---	---

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается. ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны -- организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не

обеспечивает полноценного нахождения на объекте.