

УТВЕРЖДАЮ:
директор МКОУ «Кемчугская СОШ
имени А.М.Хлебникова»
А.Р.Косарев
«1» _____ 2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»**

Содержание

1.Паспорт доступности.....	
2.Анкета.....	
3.Акт обследования.....	
4.Территория, прилегающая к зданию.....	
5.Входы, выходы в здание.....	
6.Пути движения внутри здания.....	
7.Зоны целевого назначения.....	
8.Зоны целевого назначения – места приложения труда.....	
9.Зоны целевого назначения – жилые помещения.....	
10.Санитарно – гигиенические помещения.....	
11.Система информации на объекте.....	

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»
«Косачинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи, ул.Молодежная, 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 310 кв.м;

- часть здания _____

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 252,4 кв.м

1.4. Год постройки здания 1997 год, последнего капитального ремонта :нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020год, капитального : не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

«Косачинская основная общеобразовательная школа»

Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи , ул. Молодежная, 12

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования, опеки попечительства Козульского района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Гагарина,д1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

3.2.2 время движения (пешком):

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, железнодорожные пути, подъем на мост и спуск с моста

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
установка пандуса.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий) капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2022 г.г.

в рамках исполнения «Перечень мероприятий дорожной карты Козульского района реализуемых для достижения запланируемых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019-2022 года» утвержденного постановлением распоряжением №175-р от 24.12.2019,

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью избирательно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) .

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 3 » декабря 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № ___ акта от « 3 » декабря 2019 г.
3. Решения Комиссии от « 3 » декабря 2019 г.

В составе:

Директора МКОУ «Кемчугская СОШ имени А.М.Хлебникова» -
Косарев А.Р.

Методиста — Семенова Ирина Семеновна

Заведующего хозяйством – Шестакова Оксана Викторовна

Рабочего по обслуживанию зданий, сооружений – Никитин
Владимир Викторович



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Кемчугская средняя общеобразовательная школа» «Косачинская основная общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи, ул.Молодежная, 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 310кв.м;
- 1.4. Год постройки здания 1997 год, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального не установлена*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Кемчугская средняя общеобразовательная школа» «Косачинская основная общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи, ул.Молодежная, 12
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная управление образования Козульского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662050, Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Гагарина, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 60 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 50 м., маршрутных автобусов нет.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, железнодорожные пути, подъем на мост и спуск с моста

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается

один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД»-временно недоступен.

4. Управленческое решение

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий), капитальный
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2020 г.г.

в рамках исполнения «Перечень мероприятий дорожной карты Козульского района реализуемых для достижения запланируемых

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019-2022 года» утвержденного постановлением распоряжением №175-р от 24.12.2019

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Директор МКОУ «Кемчугская СОШ имени А.М. Хлебникова»
А.Р.Косарев

УТВЕРЖДАЮ:
директор «Кемчугская СОШ
имени А.М. Хлебникова»
А.Р.Косарев
«3» декабря 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Козульский район
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

«3» декабря 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

«Косачинская основная общеобразовательная школа»

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи, ул.Молодежная, 12

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 310,6 кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 252,4 кв.м

1.5. Год постройки здания 1997 год, последнего капитального ремонта нет

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не установлена

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

«Косачинская основная общеобразовательная школа»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 662045, Красноярский край, Козульский район, п.Косачи, ул.Молодежная, 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных общеразвивающих программ (художественно – эстетической)

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ общеобразовательных программ.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ш

3.2.2 время движения (пешком):

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно в полном объеме**

4.2. Для принятия решения требуется, **не требуется**

4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **ДА**

5. Особые отметки

Руководитель рабочей группы:

Директор МКОУ «Кемчугская СОШ
имени А.М.Хлебникова »



А.Р.Косарев

Члены рабочей группы:

Методиста



И.С.Семенова

Заведующего хозяйством



О.В.Шестакова

Рабочего по обслуживанию
зданий, сооружений



В.В.Никитин

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «3» декабря 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»
«Косачинская основная общеобразовательная школа»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации и объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	

1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	с	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Замечаний нет		
1.3	Лестница (наружная)	нет			нет		
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет перил ограждения	К,О,С	Устройство перил ограждения, текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		нет	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

от « 3 » декабря 20 19 г.**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»«Косачинская основная общеобразовательная школа»*Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
		есть/ нет	№ на плане				
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-		

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	-	Узкая площадка	-К,О
2.4	Дверь (входная)	есть	2	-	отсутствуют фиксаторы	К, О
2.5	Тамбур	есть	1(кр)	-	Порожки ,узкий проход	К, О, С

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И		Расширение площадки,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

от « 3 » декабря 20 19 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»
«Косачинская основная общеобразовательная школа»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			№ на плане	№ фото		Содержание
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	1	-	Узкий проход, отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	нет	-

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение
		№ на плане
дверь	ДЧ-И (К, О, С, Г)	
Пути эвакуации (в т.ч.зоны безопасности)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	
ОБЩИЕ требования к зоне	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Установить тактильные , предупреждающ ие полосы, вставки перед дверными проемами

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

от « 3 » декабря 20 19 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»

«Косачинская основная общеобразовательная школа»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1,2,3,4	-	пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Кабинет форма обслуживания	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	Индивидуальные решения с помощью ТРС
ОБЩИЕ требования к зоне	ДП-В		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТРС; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №
от « 3 » декабря 2019 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

от « 3 » декабря 2019 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от « 3 » декабря 20 19 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»
«Косачинская основная общеобразовательная школа»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть			<p>имеются пороги при входе в туалеты,</p> <p>отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или</p>	К, С, О, Г	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p>

					кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры		оборудовать кнопкой вызова
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры	С, Г, О, К	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Г р и л о ж е н и е	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	И н а п л а н е
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(К, О, С, Г)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от « 3 » декабря 2019 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Кемчугская средняя общеобразовательная школа»
«Косачинская основная общеобразовательная школа»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Значимо для инвалида (категория)
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	С, Г, О, К
6.2	Акустические средства	есть	-	-	замечаний нет	

6.3	Тактильн ые средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	
	ОБЩИЕ требован ия к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая,</u> синхронно со звуком	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.